



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(наименование территориального органа МЧС России)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Самара, ул. Балаковская, д. 45а

«24» августа 2021 г., 18 час. 00 мин. № 863/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С.. от 29.07.2021 № 863, учетный номер в ЕРКНМ № 63210061000200398363

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Вишняковым Максимом Юрьевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова» городского округа Самара

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 443052, г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, д. 68

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова» городского округа Самара

(ОГРН 1026301701271 ИНН 6319057108), расположенное по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, д. 68

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» августа 2021 года, 16 час. 00 мин.

по «24» августа 2021 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Деревянные конструкции сценической коробки и занавеса не обработаны огнезащитным составом (актовый зал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 95.	10.08.2022	
2.	На объекте не составлена актуальная декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 64 п.1; п.4, п.6	10.08.2022	
2х этажный корпус (левая лестничная клетка)				
3.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.	10.08.2022	
4.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	

	пожарной безопасности при обращении с ними.			
5.	Для отделки путей эвакуации (покрытия полов) использованы строительные материалы (линолеум) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
6.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
2х этажный корпус (правая лестничная клетка)				
7.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.	10.08.2022	
8.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
9.	Для отделки путей эвакуации (покрытия полов) использованы строительные материалы (линолеум) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
Переход в 3-х этажный корпус				

10.	Для отделки путей эвакуации (покрытия полов) использованы строительные материалы (линолеум) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
11.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
3-х этажный корпус (спортзал, лестничная клетка)				
12.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	10.08.2022	
13.	Для отделки путей эвакуации (пол лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
14.	На втором этаже в лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
Эвакуационный выход из спортзала, лестничная клетка				
15.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора)	Федеральный закон Российской Федерации от		

	использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
16.	Для отделки путей эвакуации (пол лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
Столовая				
17.	Ширина второго эвакуационного пути составляет менее 1,2 м (установлена металлическая решетка, зауживающая эвакуационный выход до 0,45 м)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СНиП 21.01.97*, п. 6.27		
18.	В коридоре в результате открывания двери холодильной камеры происходит заужение пути эвакуации до 0,70 м (ширина коридора 1,2 м, ширина двери холодильной камеры 1,0 м)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СНиП 21.01.97*, п. 6.26*		
Переход из 2-х этажного корпуса в 3-х этажный корпус (актовый зал)				
19.	Для отделки путей эвакуации (покрытия полов) использованы строительные материалы (линолеум) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
20.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		

	материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.			
Коридор актового зала				
21.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
Лестничная клетка 2-х этажного корпуса актового зала				
22.	Для отделки путей эвакуации (стены коридора) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
Актовый зал				
23.	На путях эвакуации, лестнице 3-го типа, допускается использование забежных ступеней.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНиП 21.01.97*, п. 6.28*, СП 1.13130.2020 п. 4.3.6.		
24.	На путях эвакуации, лестнице 3-го типа используются ступени высотой более 22 см.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.4.3.		
25.	Уклон наружной пожарной лестницы 3-го типа более 45 градусов.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.20 п. 5.2.1.		
26.	Не организовано проведение эксплуатационного испытания наружной лестницы 3-го типа с составлением соответствующего протокола испытаний	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 17б.		

27.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала в свету составляет 0,73м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.		
3 этаж				
28.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
29.	В кабинете № 17 допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 35в		
30.	В кабинете № 17а противопожарная дверь не оборудована приспособлением для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 24.		
1 этаж				
31.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
4-х этажный корпус				
1 этаж				
32.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
33.	Дверь электрощитовой не оборудована приспособлением для самозакрывания.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 24.		
34.	Предел огнестойкости ограждающих конструкций	Федеральный закон Российской Федерации от		

	электрощитовой соответствует нормам	не	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СНиП 21.01.97*, п. 7.4		
35.	Двери эвакуационного выхода на путях эвакуации, ведущие через малый спортзал, открываются не по направлению выхода из здания.	не по	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.		
36.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.		Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
2-ой этаж					
37.	Двери второго эвакуационного выхода, ведущие на лестничную клетку не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	на клетку не	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
38.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	с для и	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
39.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.		Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
3-й этаж					
40.	Двери второго эвакуационного выхода, ведущие на лестничную клетку не оборудованы приспособлениями для	на клетку не	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной		

	самозакрывания и уплотнением в притворах	и безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
41.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		
42.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
4-й этаж				
43.	Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки) использованы строительные материалы (краска) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.		
44.	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24.		

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)
младший лейтенант внутренней службы
Вишняков Максим Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«18» часов «00» минут «24» 08 2021 г.


(подпись)